



maître d'ouvrage :

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du Territoire

Direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture du Doubs

Service Prévention des Risques, Sécurité
Unité Prévention des Risques Naturels et technologiques

département du Doubs

commune de SAINT-HIPPOLYTE

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS MOUVEMENTS DE TERRAIN

1 - Carte des phénomènes

bureau d'études :

Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées
d'Autun
Département Géotechnique et Geo-environnement

Boulevard Bernard Giberstein
ZI de Saint Andoche
BP 141
71404 AUTUN Cedex

échelle : 1/10000

CETE 44 1302

Légende

risque chute de blocs

- falaise, barre rocheuse
- éboulis
- indices BRGM-BDMVT, chutes de blocs/éboulements
- ouvrages de protection

risque glissement

- marnes
- zone de glissements de terrain
- paquet glissé ancien
- indices BRGM-BDMVT, glissements

risque karstique

- doline
- source
- traçage
- inventaire spéléologique du Doubs - GIPEK - T4 - 2004

divers

- phénomène particulier
- remblai anthropique
- limite communale

--- événements ---

glissements de terrain et coulées boueuses

- 19XX : coulée de boue et de débris sur la partie haute, la partie basse correspond à une coulée ancienne.
- 1972 : glissement dans la plantation de résineux, touchant la plate-forme de l'ancienne voie ferrée.
- 1982 : coulée de boue et de blocs, départ juste au-dessus de la route et pied au niveau du Doubs, ancienne coulée parallèle et plus courte à côté.
- ouvrage hydraulique en macramis obstrué par plaque de tôle au cours d'une crue, ravinement important de la route.
- plate rechargée avec les débris de démolition du restaurant brûlé près de la passerelle sur le Doubs.

chutes de blocs

- 1950' : chute d'un bloc au travers du toit de la maison, défilée pour la construction de la route.
- 2004 : rue de la Baumotte, étude CETE. Protection contre les risques rocheux.
- novembre 2004 : chute de blocs plm3, secteur rouge ensuite par les spéléologues locaux.
- chute de blocs, avec pour conséquence, la fermeture de la pisciculture

divers

- 1956 : construction des gabions en même temps que la refexion de la route

INVENTAIRE DES PHÉNOMÈNES KARSTIQUES

K-01	source de la ville
K-02	grotte de la Coisette
K-03	conduite forée du biot de Brand
K-04	biot de Brand
K-05	exaugance de la chapelle du Mont
K-06	grotte de la Charrière n°1
K-07	grotte de la Charrière
K-08	abri de la Charrière
K-09	faille de la Charrière
K-10	dolines à deux entrées
K-11	Croix Pourri
K-12	dolines n°1 près du Croix Pourri
K-13	dolines n°2 près du Croix Pourri
K-14	abri de la Roche
K-15	abri n°1 de Vauberge
K-16	abri n°2 de Vauberge
K-17	source de la Petite Roche
K-18	grotte de la Grosse Roche n°1
K-19	grotte de la Grosse Roche n°2
K-20	grotte du Pignon
K-21	arête de la Palaise
K-22	abri sous le Pondeau
K-23	fontaine Frouille
K-24	réurgence du Becpant blanc ou source du Moulin de la Roche
K-25	grotte du Château de la Roche